SLOP & OIL RECOVERY, S.A.

CALLE 11 Y MELENDEZ, EDIFICIO OASIS 11, Nº 10,096
2DO PISO, LOCAL 9, COLÓN REPÚBLICA DE PANAMÁ
TEL.: (507) 447-2105 - FAX: (507) 441-8574
R.U.C. 52230-01-371378 D.V. 67
E-MAIL: slopoilrec@cwpanama.net www.slopoilrec.com

ISO 9001 039

CERTIFICADO DE RECEPCION

EN CUMPLIMIENTO A LA LEY N°6 (DEL 11 DE ENERO DEL 2007).

"QUE DICTA NORMAS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS ACEITOSOS DERIVADOS DE HIDROCARBUROS O DE BASE SINTÉTICA EN EL TERRITORIO NACIONAL"

COMPAÑIA: Intercoastal Marine FECHA: 30-8-2012

DESECHOS PELIGROSOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
AGUAS OLEOSAS		Gls.
ACEITES USADOS	880	Gls.
ACEITE VEGETAL USADO		Gls.
FILTROS USADOS DE: ACEITE, DIESEL, AGUA		TQ. 55 Gls.
FILTROS USADOS DE: AIRE		Pza.
ENVASE PLÁSTICO DE 1/4		TQ. 55 Gls.
ENVASE PLÁSTICO DE 5 Gls.		Pza.
TANQUE GRASA USADA 5 Gls.		Pza.
TANQUE GRASA USADA 55 Gls.		Pza.
ARENA CONTAMINADA		TQ. 55 Gls.
ASERRIN CONTAMINADO		TQ. 55 Gls.
TIERRA CONTAMINADA	1	TQ. 55 Gls.
TIERRA CONTAMINADA		M^3
CARTONES CONTAMINADOS		TQ. 55 Gls.
MATERIALES ABSORVENTES CONTAMINADOS	2	TQ. 55 Gls.
TRAPOS CONTAMINADOS	1	TQ. 55 Gls.
BOLSAS FLEXIBAG		Pza.
OTROS:		

SLOP & OIL RECOVERY, S.A. Estudio de Impacto Ambiental Categoria I Nº JA-540 del 24 de Julio de 2009, de La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM)

CERTIFICADO POR LA COMPAÑIA

Nº 1298

Jesús Caballero
3-708-152

SELLO Y FIRMA

INVERSIONES R.O. S.A. R.U.C. 1542632-1-655926 D.V.55 TEL. 433-2041

SLOP & OIL RECOVERY, S.A.

10TH STREET AND MELENDEZ AVENUE - BUILDING OASIS II,Nº 10,096
2nd FLOOR, LOCAL 9, COLON REPUBLIC OF PANAMA
TEL.: (507) 447-2105 - FAX: (507) 441-8574
CELULAR: 6151-0557 * 6614-6842
R.U.C. 52230-01-371378 - D.V. 67

ISO 14001:2004 Reg. No.059

SERVICE RECORD CERTIFICATE Nº 5239

THE FOLLOWING RECOLLECTION SERVICE COMPLIES WITH STANDARD INTERNATIONAL REGULATIONS BY MARPOL. Cebaco Bay DATE: 31 AGOSTO 2012

M / VESSEL: IMI-102 IMO: _____

PUMPING RECORD

TYPE OF WASTE	QUATITY
SLUDGE	_____ M³
BILGE, WATER	2.94 M³
WASTED OIL	_____ M³

OTHERS: _____

ALL DISCHARGE IN ACCORDANCE WITH SAFTEY REGULATIONS TO AVOID OIL POLLUTION AND EVIRONMENTAL PROTECTION TO THE ECOLOGY.

CERTIFIED BY THE VESSEL C/ENGINEER;

SLOP & OIL RECOVERY, S.A.

SHIP STAMP & SIGNATURE

INVERSIONES R.O. S.A. R.U.C 1542622-1-665026 D.V.55 TEL. 433-3947

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO DE DESECHO

SERVICIOS TECNOLOGICOS DE INCINERACIÓN S. A. (STI)

1. Certificado de Tratamiento de Desechos No. :	**No. A-511-2012**
2. Fecha	31-AGOSTO-2012
Datos del cliente (Generador)	
3. Cliente:	Slop & Oil Recovery, S.A.
4. Tipo de Desecho:	Tanques con desechos sólidos impregnados de hidrocarburos.
5. Dirección del Generador	Calle 11 y Ave. Meléndez, a un costado Estación Delta / 2do. Piso Colón, Rep. De Panamá
6. Personal de Contacto o Responsable	Ing. Luis Camarena / Ing.
7. Teléfonos y Fax	447-2105 / 441-8574
8. E-mail	slopoilrec@cwpanama.net
Datos de la Instalación	
9. Instalación de Tratamiento:	Servicios Tecnológicos de Incineración S.A. (STI)Amador
10. Autorización de la Instalación o Registro:	Marpol 73/78 Convenio de Entendimiento MIDA-STI / MINSA Resolución No.002 del 7 de enero de 2010.
11. Ubicación Física de la Planta	Isla Flamenco, Fuerte Amador Resort & Marina
12. Encargado de Planta:	Lic. Carlos Ramírez L.
13. Encargado de Turno del Incinerador	Téc. Ismael Sildo
14. Transportista	Slop & Oil Recovery, S.A.
Especificaciones y Características del Desecho	
15. Descripción del Desecho	Tanques de 55glns. con material contaminado de hidrocarburos.
16. Cantidad de Desechos Tratados	0.8 metros cúbicos
17. Fechas de recolección y entrada a la Planta	31 de Agosto de 2012
18. Fecha de tratamiento	03/04/05 de Septiembre 2012
19. Tipo de Transporte	Terrestre
20. Código H y Clasificación de las Naciones Unidas	No aplica
21. Caracteristicas Fisicas	Sólidos humedecidos.
22. Ubicación Del Desecho.	Retirados en sitio en depósitos del cliente y traídos a la planta
23. Operaciones de Eliminación	D10 (Incineración en tierra)

24. Informe de Destrucción o Tratamiento

Sobre la eliminación del material recibido en tanques de 55 glns. fueron 11 tanque con tierra contaminada y 2 tanques con material absorbente y 1 tanque con trapos contaminados de hidrocarburos, todo lo anterior equivalente a 0.8 cbm recibidos el día 31 de Agosto perteneciente a la empresa Slop & Oil Recovery, S.A., según manifiesto de recepción:

A-511: Primero se procedió a pesar los desechos recibidos en la empresa. Posteriormente se precalentó el horno hasta 850 ºC y se programo la operación del horno a 900 ºC en la primera cámara y 1200 ºC en la segunda cámara, luego se introdujo al horno a razón de 70 kg; por bloque de incineración hasta completar la eliminación de todos los desechos. Las cenizas generadas del proceso son recolectadas y dispuestas en el relleno sanitario.

Observación Adicional: No se observo ninguna anomalía ni incidente.

Se Certifica que se realizo el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido completado a satisfacción cumpliendo Decreto Ejecutivo Nº 2 del 14 de enero de 2009 relativo a la Norma Ambiental de Calidad de Suelo.

24. Nombre	Carlos Ramírez L.
25. Fecha	05-SEPTIEMBRE-2012
26. Firma y Sello de Destrucción	